

## RB.271.1.1.2019.MM

Lp.	Ulica	Liczba mieszkań objętych przeglądem	Pow. użytkowa w m <sup>2</sup>	Ilość kondygnacji	Kubatura m <sup>3</sup>
1	Błotna 2	6	339,11	3-nadziemne 1-podziemna	2358,00
2	Dworcowa Dworzec PKP	1	374	1-nadziemna 2 nadziemna (w części mieszkalnej)	1567
3	Elbląska 9	2	94,50	2 -nadziemne	431,00
4	Elbląska 22	1	89,66	2 -nadziemne	286,00
5	Katedralna 5	3	136,24	2 -nadziemne	1080,00
6	Kapelańska 4	2	123,50	2 -nadziemne	395,00
7	Kapelańska 10	2	147,30	2 -nadziemne	629,00
8	Kościelna 4	4	248,40	3 -nadziemne	1045,00
9	Mickiewicza 1	3	222,99	3 -nadziemne 1-podziemna	1102,00
10	Młynarska 4a Przychodnia	3	1089,00 (mieszkalna - 297,31)	2 –nadziemne 1-podziemna	4078,25
11	UMIG Młynarska 5a	1	678,60	2 –nadziemne 1-podziemna	2137,70
12	Młynarska 5b	3	119,42	2 -nadziemne	640,00
13	Polna 1	6	251,83	4 -nadziemne	1365,00
14	Rynek 4	4	145,23	2 -nadziemne	796,00
15	Portowa 4 Budynek magazynowo-socjalny i mieszkalny	4	372,00	2 -nadziemne	Brak pomiaru
16	Portowa 4 Budynek-warsztatowo-garażowy	0	113,20	2 -nadziemne	Brak pomiaru
17	Portowa 4 Budynek magazynowy	0	199,00	1-nadziemna	Brak pomiaru
18	Portowa 4 (urządzenia do monitoringu)	0	22,84	1-nadziemna	Brak pomiaru
19	Portowa 6	10	623,49	3- nadziemne	1558,00
20	Rybacka 1	2	120,40	2-nadziemne	457,00
21	Stara 4	2	140,70	2-nadziemne	470,00
22	Orlik budynek socjalny ul. ZHP 20	0	136,82	1- nadziemna	432,48
23	Remiza OSP Frombork	0	181,20	1- nadziemna	675,10

24	Jędrychowo 9	3	93,15	2-nadziemne 1-podziemna	279,35
25	Jędrychowo 20	1	59,80	1-nadziemna 1-podziemna	155,70
26	Biedkowo 7a	4	168,10	1-nadziemna	537,90
27	Wielkie Wierzno 39	1	42,60	2-nadziemne 1-podziemna	175,76
28	Wielkie Wierzno 51/1	1	287,12	2-nadziemne 1-podziemna	Brak pomiaru
29	Jędrychowo Remiza	0	177,50	1-nadziemna	Brak pomiaru
30	Baranówka 8/4	1	18,15	2-nadziemne	Brak pomiaru
31	Krzyżewo świątlica	0	62	1-nadziemna	Brak pomiaru
32	Drewnowo 9/2	1	40,45	1-nadziemna	Brak pomiaru
33	Drewnowo 6/1	1	64,77	2-nadziemne 1-podziemna	Brak pomiaru
34	Ronin 2-7	2	79,37	2-nadziemne	Brak pomiaru